




Brugsanvisning



**Variabel
fodkontrol**

S-N1

Indholdsfortegnelse

W&H symboler	3
1. Indledning	4 – 6
2. Leveringsomfang.....	7
3. Montering / afmontering af bøjlen	8
Garantibevis.....	10
Autoriseret W&H servicepartner	11

W&H symboler

Symboler i brugsanvisningen



ADVARSEL!
[Risiko for personskade]



GIV AGT!
[Risiko for tingskade]



Almindelige oplysninger,
uden fare for mennesker eller ting

1. Indledning

 Tilfredse kunder er det vigtigste i W&Hs kvalitetspolitik. Dette W&H-produkt er udviklet, fremstillet og kontrolleret i henhold til gældende lovbestemte betingelser for normer.



Anvend kun fodkontrollen

- > med de typer apparater, der angives i denne brugsanvisning
- > i overensstemmelse med brugsanvisningen for den pågældende drivenhed



Følg anvisningerne i efterfølgende kapitler i brugsanvisningen for den pågældende drivenhed:

- > Symboler
- > Indledning
- > Sikkerhedsanvisninger
- > Ibrugtagning
- > Beskrivelse / Betjening af fodkontrollen
- > Hygiejne og pleje
- > Tilbehør
- > Service
- > Tekniske data
- > Genbrug og bortskaffelse

Indledning

Anvendelsesområder

Variabel fodkontrol til brug i forbindelse med apparater med en mekanisk motor.



Enhver anden brug kan beskadige fodkontrollen og herved medføre risici og fare for patienter, bruger og tredjemand.



Usagkyndig brug

Usagkyndig brug samt ikke tilladt montering, ændringer, hhv. reparation af fodkontrollen eller tilsidesættelse af vores anvisninger, fritager os fra enhver form for garantiydelse eller andre krav!



Fodkontrol

Fodkontrol i henhold til IEC 60601-1 / ANSI/AAMI ES 60601-1 tilladt til brug i zone M (AP).

Zone M består af en afkortet pyramide under operationsbordet, der hælder 30° udad.

Zone M, som også betegnes som »medicinsk miljø«, omfatter den del af et rum, hvor der kan forekomme eksplosionsfarlige atmosfærer på grund af anvendelse af analgetika eller medicinske midler til rensning eller desinficering af huden, dog kun i små mængder og i kort tid.

Indledning



Produktion iht. EU-direktiv

Fodkontrollen er medicinsk udstyr i henhold til EU-direktiv 93/42/EØF, og den er kompatibel med de efterfølgende anførte drivenheder:

Type	Betegnelse
SI-95	Implantmed, DU900, OsseoSet™ 100, Frios® Unit S
SA-200 / SA-200 C	Elcomed
SI-923, SI-915	Implantmed, BTI DrillTech®, Implant Unit, Ism, Surgical Motor System, OSM2, MIS MCU, DU1000, Frios® Unit S/i, OsseoSet 200, Osscora Surgical Set
SA-310	Elcomed
PA-123 / PA-115	Tigon+



Producentens ansvar

Producenten kan kun tage ansvaret for påvirkningerne på fodkontrollens sikkerhed, pålidelighed og ydeevne, når nedenstående anvisninger overholdes:

- > Anvend kun fodkontrollen i overensstemmelse med denne brugsanvisning og med brugsanvisningen for den pågældende drivenhed.
- > Fodkontrollen har ingen dele, som kan repareres af brugeren. Ændringer eller reparationer må kun udføres af en autoriseret W&H servicepartner (se side 11).
- > Ved utilladelig åbning af fodkontrollen bortfalder kvalitetsgaranti eller øvrige krav.

2. Leveringsomfang

Type SI-95 (Implantmed, DU900, OsseoSet™ 100, Frios® Unit S)

Type SA-200, SA-200 C (Elcomed)

Fodkontrol S-N1, REF 05083300

Type SI-923, SI-915 (Implantmed REF 00900100 / 00900101 / 00900102 / 00900103 / 00900104 / 00900105 / 00900106 / 00900107), BTI DrillTech®, Implant Unit, Ism, Surgical Motor System, OSM2, MIS MCU, DU1000, Frios® Unit S/i, OsseoSet 200, Osscora Surgical Set)

Fodkontrol S-N1, REF 05046200

Type SA-310 (Elcomed)

Type SI-923, SI-915 (Implantmed REF 16929000 / 16929001)

Fodkontrol S-N1, REF 06202400


Type PA-123, PA-115 (Tigon+)

Fodkontrol S-N1, REF 06382200


For alle anførte typer

Bøjle, REF 04653500


3. Montering / afmontering af bøjlen



Montering af bøjlen

 Drej fodkontrollen 180°.

- 1 Anbring en af bøjlels holdetapper med rillen i hullet i fodkontrollen.
- 2 Skyd bøjlen i til anslaget.
- 3 Anbring den anden af bøjlels holdetapper med rillen i hullet i fodkontrollen.
- 4 Skyd bøjlen i til anslaget.



Afmontering af bøjlen

- 1 Træk bøjlen ud.

Garantibevis

Dette W&H produkt er fremstillet med stor omhu af højt kvalificerede fagfolk. En lang række forskellige tests og kontroller garanterer problemfri funktion. Du bedes være opmærksom på, at garantikravene kun gælder, når alle anvisninger i den vedlagte brugsanvisning bliver overholdt.

W&H påtager sig som producent ansvaret for materiale- eller produktionsfejl fra købsdatoen inden for en garantiperiode på 12 måneders.

Vi kan ikke påtage os noget ansvar for skader som følge af usagkyndig behandling eller i tilfælde af reparationer udført af tredjemand, der ikke er autoriseret af W&H!

Garantikrav skal rettes til leverandøren eller en autoriseret W&H servicepartner og købsnotaen skal vedlægges. I tilfælde af at der ydes garanti, vil dette hverken forlænge garantien eller en eventuel forældelsesfrist for mangelsbeføjelser.

12 måneders garanti

Autoriseret W&H servicepartner

Besøg W&H på Internettet på <http://wh.com>

Under menupunktet »Service« finder du nærmeste autoriserede W&H servicepartner.

Hvis du ikke har adgang til Internettet, bedes du kontakte

W&H NORDIC AB, Mandal Allé 8 B, DK-5500 Middelfart

t + 45 64 414142, f + 45 64 417799, E-Mail: info@whnordic.dk

Producent

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, **Austria**

t + 43 6274 6236-0, f + 43 6274 6236-55
office@wh.com wh.com

Form-Nr. 50587 ADK
Rev. 001 / 16.01.2012
Ret til ændringer forbeholdes

